

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v ý kiến liên quan đến kiến nghị xử lý sạt lở bờ biển, đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận của UBND huyện Bình Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn.

Thực hiện Công văn số 343/UBND-KTN ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn;

Qua xem xét Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/01/2024 của UBND huyện Bình Sơn về tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ biển đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận và ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan (Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Bình Sơn; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất và UBND xã Bình Thuận) tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 02/02/2024 (có biên bản kèm theo), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến liên quan đến kiến nghị xử lý sạt lở bờ biển, đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận của UBND huyện Bình Sơn như sau:

1. Đánh giá hiện trạng sạt lở bờ biển

Bờ biển qua khu vực thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bị sạt lở đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc với chiều dài khoảng 500 m, xói sâu vào đất liền trung bình khoảng 7 m, cục bộ có đoạn bị sạt lở đến khoảng 15 m gây ảnh hưởng đến các trụ sở của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất và 01 trạm thu phát sóng thông tin di động của Viettel, lâu dài sạt lở có thể ảnh hưởng đến đường giao thông đi vào trụ sở của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất; sạt lở ở mức nguy hiểm.

2. Đề nghị UBND huyện Bình Sơn

a) Trước mắt, để kịp thời hạn chế tình trạng sạt lở đề nghị UBND huyện Bình Sơn tổ chức, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất chủ động theo dõi, xử lý sạt lở bờ biển tại thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2011, trong đó lưu ý các biện pháp:

- Thông báo, cấm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở;

- Chỉ đạo việc xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở.

b) Lâu dài, để đảm bảo ổn định bờ biển, bảo vệ an toàn về tài sản của Nhân dân và Nhà nước tại thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc), đề nghị UBND huyện Bình Sơn tổ chức khảo sát, đánh giá, có đề xuất cụ thể để cấp thẩm quyền xem xét, cho phép đầu tư dự án xử lý sạt lở.

3. Ý kiến đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư

Do tính chất nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ biển hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/01/2024 nêu trên và đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở bờ biển thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (đoạn từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc) với quy mô, kinh phí và thời gian thực hiện như sau:

- Chiều dài công trình chống sạt lở bờ biển khoảng 500 m;

- Kinh phí đầu tư khoảng 50 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);

(Quy mô, giải pháp thiết kế và tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư);

- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Bình Sơn quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh;
- các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất;
- UBND xã Bình Thuận;
- GD, PGD Sở (A.Hùng);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, CCTL_{ka30}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Quốc Hùng