

Số: 14 /GM-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2023

GIẤY MỜI

Về việc kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường
Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và công trình hồ chứa nước Ông Tới,
xã Đức Lĩnh, huyện Mộ Đức

Theo đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 06/01/2023 về việc xin hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Ông Tới, xã Đức Lĩnh, huyện Mộ Đức và đề nghị của Lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra hiện trường với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì;
- + Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Sở: Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi;
- Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ, UBND phường Phổ Thạnh (tham gia kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ biển TDP Thạnh Đức 1);
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức, UBND xã Đức Lĩnh, HTX Tú Sơn 1 - đơn vị trực tiếp quản lý hồ (tham gia kiểm tra hiện trạng công trình hồ chứa nước Ông Tới).

2. Nội dung kiểm tra và tài liệu cần chuẩn bị:

- Kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ biển TDP Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và hiện trạng công trình hồ chứa nước Ông Tới, xã Đức Lĩnh, huyện Mộ Đức.
- Đề nghị UBND thị xã Đức Phổ và UBND huyện Mộ Đức chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu có liên quan để báo cáo tại buổi kiểm tra.

3. Thời gian và địa điểm:


- Tại hiện trường sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày **17/01/2023** (Sáng thứ 3).
- Tại công trình hồ chứa nước Ông Tới, xã Đức Lĩnh, huyện Mộ Đức: Lúc 10 giờ 30 phút, ngày **17/01/2023** (Sáng thứ 3).

Kính đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như mục 1;
- VP Sở (bổ trí xe cho LĐ Sở);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hồ Trọng Phương